


海傍站迁移利用树木清单及迁移原因表								
序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
1	206	蒲桃	其他树木	13.4	海傍站	113.463755, 22.948714	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
2	207	蒲桃	其他树木	12.7	海傍站	113.463773, 22.94872	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
3	208	凤凰木	大树	25.8	海傍站	113.46381, 22.948696	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
4	209	腊肠树	其他树木	12.1	海傍站	113.463812, 22.948727	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
5	210	腊肠树	其他树木	12.7	海傍站	113.463832, 22.948733	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
6	211	凤凰木	大树	34.4	海傍站	113.463856, 22.948706	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
7	212	鸡冠刺桐	其他树木	11.1	海傍站	113.463854, 22.94872	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
8	213	腊肠树	其他树木	11.8	海傍站	113.463865, 22.948742	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
9	214	腊肠树	其他树木	9.2	海傍站	113.463885, 22.948747	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
10	215	腊肠树	其他树木	8.9	海傍站	113.463909, 22.948751	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
11	216	腊肠树	其他树木	9.6	海傍站	113.463928, 22.948758	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
12	217	腊肠树	其他树木	17.5	海傍站	113.463972, 22.948765	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
13	218	洋紫荆	大树	33.4	海傍站	113.464073, 22.948842	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
14	219	龙眼	其他树木	15.6	海傍站	113.46405, 22.94889	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
15	220	芒果	其他树木	15.6	海傍站	113.46398, 22.948885	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
16	221	芒果	大树	25.2	海傍站	113.464011, 22.948847	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
17	222	枇杷	其他树木	19.7	海傍站	113.463983, 22.948825	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
18	223	黄皮	其他树木	19.7	海傍站	113.46404, 22.948871	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
19	224	高山榕	大树	36.6	海傍站	113.464045, 22.948831	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
20	225	高山榕	其他树木	19.7	海傍站	113.464026, 22.948814	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
21	226	高山榕	大树	28.0	海傍站	113.464004, 22.948806	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
22	227	高山榕	大树	26.1	海傍站	113.463957, 22.948797	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
23	228	榕树	大树	22.0	海傍站	113.463878, 22.948795	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	
24	229	高山榕	其他树木	19.4	海傍站	113.463818, 22.948765	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片
25	230	高山榕	其他树木	14.6	海傍站	113.463847, 22.948775	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	 
26	231	高山榕	其他树木	13.7	海傍站	113.463793, 22.948762	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	 
27	232	高山榕	大树	27.1	海傍站	113.463716, 22.948728	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	 
28	233	高山榕	其他树木	12.1	海傍站	113.463733, 22.948732	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工	 

序号	编号	树种	树木类型	胸径（cm）	站点	位置	迁移原因	图片		
29	234	人面子	其他树木	17.8	海傍站	113. 46431, 22. 948033	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工			
30	235	人面子	其他树木	18.8	海傍站	113. 464243, 22. 948014	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工			
31	236	樟	大树	20.4	海傍站	113. 464314, 22. 947994	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工			
32	237	樟	大树	38.9	海傍站	113. 464281, 22. 94798	位于三条大管管道明敷段，影响三条大管迁改工作，从而影响海傍站主体施工			